

◆推定損傷主要原因	外 力
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	岩手県 田園・郊外 厳寒～寒冷
◆部位	RC 柱
◆供用年数	不明
◆判定理由ほか	

三陸南地震により新幹線高架橋の柱に発生したひび割れ。正負交番荷重を受けX状にひび割れが発生しているのが分かる。エポキシが充填され鋼板巻立で補強されたが、現在、内部の鋼材がどの様になっているのかが気になる。

